

PROCES VERBAL PRIVIND VERIFICAREA FIRULUI TRASOR

Nr. 8

Prezentul proces verbal a fost incheiat azi data de 02/03/2021 in Localitatea Giarmata, Adresa: :  
Largirea la 4 benzi a sectorului km. 2+725(sens giratoriu)- Centura Timisoarei si Centura Timisoarei- Autostrada A1  
km. 12+975), loc. Timisoara, jud. Timis, pozitia km 9+625 cu ocazia verificarii efectuate vizual a firului trasor montat pe  
conducele de polietilena aferente obiectului conducta de distributie / racord gaze naturale de presiune redusa, firul trasor  
este de Ø 1,5 mm<sup>2</sup>. Km 10 + 145 - Km 9 + 940

Verificarea s-a efectuat conform planului.....din proiect nr. 56CJTM/2020


S-a constatat ca nu exista intreruperi in continuitatea firului si se poate trece la receptionarea obiectivului.

Sunt prezenti urmatoarii:

- S.C. GAZ VEST RETELE S.R.L

INSTALATOR AUTORIZAT

BATRINUT DUMITRU



- SC GAZ VEST ARAD SA

NUME DELEGAT GZV DIN LOCALITATE

COCIUBA FLORIN



Bolicea Sorin

