

PROCES VERBAL PRIVIND VERIFICAREA FIRULUI TRASOR

Nr. 18

Prezentul proces verbal a fost incheiat azi data de 26/03/2021 în Localitatea Giarmata, Adresa: :
Largirea la 4 benzi a sectorului km. 2+725(sens giratoriu)- Centura Timisoarei si Centura Timisoarei- Autostrada A
km. 12+975), loc. Timisoara, jud. Timis, pozitia km 10+175 - km 9+940 cu ocazia verificarii efectuate vizual a firului tra:
montat pe conductele de polietilena aferente obiectului conducta de distributie / racord gaze naturale de presiune redusa,
firul trasor este de Ø 1,5 mm².

Verificarea s-a efectuat conform planului.....din proiect nr. 56CJTM/2020


S-a constatat ca nu exista intreruperi in continuitatea firului si se poate trece la receptionarea obiectivului.

Sunt prezenti urmatoarii:

- S.C. GAZ VEST RETELE S.R.L

INSTALATOR AUTORIZAT

BATRINUT DUMITRU



- SC GAZ VEST ARAD SA

NUME DELEGAT GZV DIN LOCALITATE

COCIUBA FLORIN



Balica Sorin

